

Warszawa, 15.04.2016 r.

Do:

Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa stałych elementów wyposażenia – osłon okiennych– na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie”

Numer ogłoszenia: 82878 - 2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający Nowy Teatr w Warszawie przekazuje niniejszym zapytanie wraz z odpowiedzią:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
|-----|---|---|
| 1. | Zasłony przeciwsłoneczne z usztywnioną tkaniną listwami PCV nie zdają w praktyce egzaminu z uwagi na „wychodzenie” tkaniny na zewnątrz prowadnic i jej niewłaściwe rolowanie się i w rezultacie zniszczenie tkaniny. Taka sytuacja zdarzała się nagminnie w budynku Wrocławskiej Hali Ludowej. Rolety zostały zmienione na poprawnie działające w systemie ZIP. Czy dopuszczacie Państwo zmianę systemu rolet? Również z tkaniny i praktycznie bezawaryjne i bardziej estetyczne. | Przyjęte rozwiązanie powinno zapewnić bezawaryjne działanie rolety. Listwa PCV jest jednym z możliwych rozwiązań. Celem nadrzędnym jest uzyskanie sztywności rolety. Szczegóły systemu powinny być uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. |
| 2. | Silniki mają za wysokie i nic nie dające wymagania przy stosowaniu do tkanin. Czy możliwa jest zamiana? | Silniki powinny zapewnić bezawaryjne działanie, równe opuszczanie tkaniny i brak sfałdowań. W tym celu Zamawiający zakładał konieczność wyposażenia silników w funkcję wykrywania przeszkód (kontrola zwijania). Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę dostawa spełni powyżej wskazane wymagania bez stosowania funkcji wykrywania przeszkód Zamawiający dopuści brak tej funkcji. |

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| 3. | Czy dopuszczalne są podziały w oknach np.O5 na 3 części? | W SIWZ podano wielkości okien a nie rolet. Zamawiający dopuszcza podzielenie osłony w oknach O5. |

Karolina Ochab
Dyrektor